

Ayuntamiento de LERMA (Burgos)

ACTUACION REFORMA Y ADECUACIÓN DE ASEOS EN LA CASA

CONSISTORIAL

SITUACION Calle Audiencia nº6. Lerma (Burgos).


PROMOTOR Ayuntamiento de Lerma.

REDACTOR Alberto Campo Cuesta, arquitecto técnico

Expediente 188/2025

INDICE

- 1. Antecedentes.
- 2. Objeto.
- 3. Solicitante.
- 4. Cumplimiento ley de contratos de la administración pública
 - 4.1.- plazo de ejecución de la obra
 - 4.2.- clasificación del contratista
 - 4.3.- revisión de precios
 - 4.4.- códigos CPV
- 5. Mediciones y Presupuesto de las obras.
- 6. Planos.
- 7. Documentación gráfica.





Ayuntamiento de LERMA (Burgos)

1. Antecedente

El Ayuntamiento de Lerma pretende reformar los aseos de la Casa Consistorial, tanto en planta baja como los existentes en planta primera, situados en el inmueble de calle Audiencia nº6 de Lerma, con referencia catastral 7532102VM3573S0001TP.

Actualmente existen dos aseos en planta baja y dos aseos en planta primera del edificio, los cuales están en un mal estado de conservación y no cumplen con las medidas mínimas de accesibilidad. Se pretende realizar las actuaciones precisas para su reforma y mejora. Se aprovecha la actuación para acondicionar el lucernario de madera existente en el patio del inmueble

Se pretende reformar el espacio existente para ejecutar cuatro aseos nuevos en planta baja y en planta primera del edificio, y reparar la cubierta del patio junto a los aseos de la planta baja.

2. Objeto


El objeto del presente documento es definir y valorar los trabajos necesarios para la realización de las obras de reforma de los aseos, así como diagnosticar las instalaciones existentes, realizando las actuaciones necesarias para adecuarlas a las necesidades de la nueva distribución, y la reparación del lucernario de madera del patio.

Con la presente actuación se pretende:

- Hacer servibles los aseos para el uso de las personas que acceden a la Casa Consistorial y así mejorar el funcionamiento de dicho complejo.
 - Mejorar las condiciones de seguridad y salubridad de los usuarios de dicha instalación.
- Incluir medidas de accesibilidad, adaptando en cada planta uno de los aseos para su uso por personas con movilidad reducida.

3. Solicitante

El presente documento se redacta por encargo del Ayuntamiento de Lerma (Burgos), con CIF P0919700E, con domicilio en C/ Audiencia nº 6 (09340) Burgos.





Ayuntamiento de LERMA (Burgos)

4. <u>Cumplimiento de la ley de contratos de la administración pública</u>

4.1 Plazo de ejecución de las obras.

El plazo estimado para la correcta ejecución de las obras se establece en CINCO MESES, contados a partir del día siguiente de la Aprobación del Acta de Comprobación del Replanteo. El plazo de garantía será de UN AÑO a partir del momento en que tenga lugar la recepción de las obras.

4.2 Clasificación del contratista.

De acuerdo con el artículo 77, subsección 4ª. Clasificación de las empresas y artículo 87, subsección 3ª. Solvencia, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras comprendidas en el presente proyecto es inferior a 500.000 €.

El plazo de ejecución de la obra es inferior al año y por lo tanto la anualidad media o anualidad equivalente se corresponde con el presupuesto de las obras.

Por tanto no se precisa clasificación del contratista a la hora de licitar las obras que nos ocupan.

La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros no sujetos al requisito de clasificación, cuando los pliegos no concreten los criterios y requisitos mínimos para su acreditación los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificación que en su caso corresponda al contrato acreditarán su solvencia económica y financiera mediante el volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año


4.3 Revisión de precios.

De acuerdo a lo dispuesto en la ley 2/2015 de 30 de marzo y Capítulo II Revisión de precios en los contratos de las entidades del Sector Publico. Artículos 103 y sucesivos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, en la presente memoria no es susceptible la aplicación de revisión de precios.

4.4 Códigos CPV

La nomenclatura CPV es un sistema de identificación y categorización de todas las actividades económicas susceptibles de ser contratadas mediante licitación o concurso público en la Unión Europea. La obra objeto de este proyecto llevaría implícitos los siguientes:

45210000 - Trabajos de construcción de inmuebles










5. <u>Mediciones y Presupuesto de las obras</u>

RESUMEN DE PRESUPUESTO OBRAS:

1. ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES	17.375,62 €
2. ALBAÑILERIA, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS	21.095,27 €
3. FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y CALEFACCIÓN	7.402,80 €
4. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN	1.535,68 €
5. SEGURIDAD Y SALUD	350,00 €
6. GESTIÓN DE RESIDUOS	740,00 €
TOTAL P.E.M.	48.499,37 €
21% I.V.A.	10.184,87 €
TOTAL, PRESUPUESTO CONTRATA:	58.684,24 €

Asciende el importe TOTAL de las OBRAS de reforma de aseos en Casa Consistorial de Lerma, a la cantidad (IVA incluido) de CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y **CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (58.684,24 €).**





REFORMA Y ADECUACIÓN DE ASEOS EN LA CASA CONSISTORIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS L	ONGITUD AI	NCHURA A	LTURA P	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 01 ACTUACION	ES PREVIAS Y I	DEMOLICI	ONES					
.01	m3 MONTAJE Y DESMONTAJI	E ANDAMIO METÁ	ÁLICO TUBU	ILAR EN VO	LUMEN				
	Montaje y desmontaje de andami bular de acero galvanizado en ca de trabajo de 100 m², situada a u con dos barras y rodapié, y bara chadas y colocación de mallas p pieza para apoyos y posterior a s	lliente, de 48,3 mm na altura de 6 m, e ndilla delantera con rotectoras, con p.p.	de diámetro y scalera interio una barra. In	/ 3,2 mm de or con tramp ncluso p.p. d	espesor, illa y bara e arriostran	y plataforma ndilla trasera mientos a fa-			
	Patio	1	10,00	10,00	6,00	600,00			
••		ÁN INTERIOR RE	- í DDIGA D		•		600,00	22,68	13.608,0
.02	m2 DEMOLICIÓN DE PARTICI Demolición de partición interior d quero en camara con medios ma Con transporte a vertederro autor	le fábrica revestida, nuales, y carga ma	formada por	ladrillo hued	co doble, c				
	Aseo 2	1	1,60	3,00		4,80			
	Aseo 3 y 4	1 1	2,80	3,00		8,40			
		ı	1,65	3,00		4,95	18,15	22,58	409,8
.03	m2 DEM.FALSO TECHO						10, 13	22,50	409,0
	Demolición de falso techo, por mocarga, con transporte al vertedero tivas.								
	Aseo 1	1	3,80			3,80			
	Aseo 2	1	6,20			6,20			
	Aseos 3 y 4	1	11,50		_	11,50			
1.04	UD LEVANTADO TUBERÍAS F	ONTANERÍA					21,50	16,65	357,9
	Levantado de tuberías de fontane pieza y retirada de escombros a liares.	ría y saneamiento,	-						
	Aseos	4				4,00			
							4,00	68,60	274,4
1.05	ud LEVANTADO AP. SANITAI	RIOS							
	Levantado de aparatos sanitarios escombros a pie de carga, con tr	•				y retirada de			
	Inodoros	4				4,00			
	Lavabos	4				4,00			
			. ~ .				8,00	31,10	248,8
1.06	ud DESMONTAJE DE ELEMENTOS AUXILIARES BAÑO								
	Desmontaje de elementos auxilia escombros a pie de carga, con tr					y retirada de			- - - -
		4				4,00			(
.07	ud I EVANTADO CAPDINTED	ÍA INTEDIOD					4,00	40,00	160,0
	 ud LEVANTADO CARPINTERÍA INTERIOR Lev antado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachadas, y de carpintería interior (armarios, puertas, erc), con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o conte- 								248,80 160,00
	nedor. Con transporte a verteder	oy con p.p. de med 5	JIOS AUXIIIARES	5 .		5,00			i :
		J				J,00	5,00	30,00	150 0
							0,00	33,00	100,01

Págir 🗖 🐪 🗖

22 de agosto de 2025 Pági

REFORMA Y ADECUACIÓN DE ASEOS EN LA CASA CONSISTORIAL

Demolición de alicitado de azulejo y picado del material de agarre artherido al soporte, con medios manuales, y carga menual de escombros sobre camión o contenedor, con transporte a vertedero autotrizado. Aseo 1 2 1,80 3,00 10,80 Aseo 2 2 1,87 3,00 11,22 2 2,00 3,00 13,80 Aseo 3 2 1,15 3,00 6,90 Aseo 3 2 1,15 3,00 6,90 Aseo 3 2 1,15 3,00 16,80 Aseo 4 2 2,26 3,00 13,50 Aseo 3 2 1,50 3,00 15,80 Aseo 4 2 2,26 3,00 13,50 Demolición de pavimento existente de badosas y mortero en aseos con refirada de escombro a camión o contenedor, con transporte a vertedero autotrizado. Aseo 1 1 3,80 3,80 3,80 Aseo 2 1 6,20 6,20 Aseo 3 4 1 11,50 11,50 11,70 117,12 9,85 1,130,2 117,10 117,12 9,85 1,130,2 117,10 117,12 9,85 1,130,2 117,10 117,12 9,85 1,130,2 117,10 117,12 9,85 1,130,2 117,10 117,10 9,85 1,130,2 117,10 11,50 1	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LC	ONGITUD AN	CHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
manuales, y carga manual de escombros sobre cambin o contenedor, con transporte a vertedero autotrizado. Assec 1 2 1.80 3.00 10,80 Assec 2 2 1.87 3.00 11,22 2 2.30 3.00 13,80 2 1.15 3.00 9.60 2 1.15 3.00 9.60 Assec 3 2 1.50 3.00 9.60 Assec 3 2 1.50 3.00 9.60 Assec 4 2 2.25 3.00 13,50 Assec 4 2 2.25 3.00 11,70 Massec 4 2 2.25 3.00 11,70 T17,12 9.65 1.130,2 117,70 1.17,70 1.17,70 1.17,70 117,72 9.65 1.130,2 117,70 1.17,70 1.17,70 1.17,70 117,72 9.65 1.130,2 117,70 1.17,70 1.17,70 1.17,70 1.17,70 117,72 9.65 1.130,2 117,70 1.17	01.08	m2 DEMOLICIÓN DE ALICA	TADO						
Aseo 2 2 1,60 3,00 11,22 2 2,30 3,00 13,80 4 2 2 2,20 3,00 13,80 2 2 1,60 3,00 13,80 2 2 1,60 3,00 5,80 4 2 2 1,60 3,00 5,80 4 2 2 1,50 3,00 15,80 4 2 2 2,20 3,00 15,80 4 2 2 2		manuales, y carga manual de e		_					
Aseo 2 2 1.87 3.00 11.22 2 2.00 3.00 13.80 Aseo 3 2 1.15 3.00 9.00 Aseo 3 2 1.15 3.00 9.00 Aseo 3 2 2.15 3.00 16.80 Aseo 4 2 2.25 3.00 11.70 117,12 9.65 1.330.2 11,70 3.00 9.00 Aseo 4 2 2.25 3.00 11.70 117,12 9.65 1.330.2 11,70 11,70 11,70 9.65 1.330.2 11,70 11,70 11,70 9.65 1.330.2 11,70 11,70 11,70 9.65 1.330.2 11,70 11		Aseo 1	2	1,80	3,00	10,80			
Aseo 3			2	2,30	3,00	13,80			
Aseo 3		Aseo 2	2	1,87	3,00	11,22			
Aseo 3 2 1,15 3,00 6,90 Aseo 4 2 2,80 3,00 16,80 Aseo 4 2 2,28 3,00 13,50 2 1,95 3,00 11,70 117,12 9,65 1.130,2 117,12 9,65 1.130,									
Aseo 3 2 1,50 3,00 9,00 Aseo 4 2 2,26 3,00 13,50 2 1,95 3,00 111,70 117,12 9,65 1.130,2 11,50 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,8									
Asee 4 2 2,80 3,00 16,80 2 1,95 3,00 11,70 117,12 9,65 1.130.2 1.95 3,00 11,70 117,12 9,65 1.130.2 1.95 1.130.2 1.95 1.130.0 1.17,12 9,65 1.130.2 1.17,10 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,8									
Aseo 4 2 2,25 3,00 13,50 2 1,95 3,00 11,70 117,12 9,65 1.130,2 11,50 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,8		Aseo 3							
117.12 9,65 1.130,2 117.12 9,65 1.130,2 117.12 9,65 1.130,2 117.12 9,65 1.130,2 117.12 9,65 1.130,2 117.12 9,65 1.130,2 117.12 9,65 1.130,2 117.12 9,65 1.130,2 117.12 9,65 1.130,2 117.12 9,65 1.130,2 117.12 9,65 1.130,2 117.12 9,65 1.130,2 117.12 9,65 1.130,2 117.12 9,65 1.130,2 117.13 9,65 1.130,2 117.13 9,65 1.130,2 117.13 9,65 1.130,2 117.13 9,65 1.130,2 117.14 9,65 1.130,2 117.15 1.150 1.		A 4							
117,12 9,65 1.130,2 Demolición de pavimento existente de badosas y mortero en aseos con refirada de escombro a caminio a contenedor, con transporte a vertedero autorizado. Aseo 1 1 3,80 3,80 Aseo 2 1 6,20 6,20 Aseos 3 y 4 1 111,50 11,50 21,50 18,65 400,9 Demolición de Solera bajo solado, para nivelar los pavimentos entre pasillo y asos, con retirada de escombro a camino o contenedor, con transporte a vertedero autorizado. Aseo 1 1 3,80 3,80 Aseo 2 1 6,20 Demolición de solera bajo solado, para nivelar los pavimentos entre pasillo y asos, con retirada de escombro a camino no contenedor, con transporte a vertedero autorizado. Aseo 1 1 3,80 3,80 Aseo 2 1 6,20 10,00 34,25 342,5 10,111 ud CLAUSURA ACOMETIDAS DE AGUA Revisión de las distintas acometidas de agua, al conjunto de edificios, identificando su procedencia mediante consulta a las comparilas suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su clausura, se realizaria los croquis pertinentes, para poder reflejar posietionmente en planos su antigua ubicación y características generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes. 1 1,00 1,00 154,92 154,9 114,90 115,00 154,92 154,9 115,00 154,92 154,9 115,00 154,92 154,9 115,00 154,92 154,9 115,00 154,92 154,9 115,00 154,92 154,9 115,00 154,92 154,9 115,00 154,92 154,9 115,00 154,92 154,9 115,00 154,92 154,9 115,00 154,92 154,9 115,00 154,92 154,9 115,00 154,92 154,9 115,00 154,92 154,9		Aseo 4							
Demolición de pavimento existente de badosas y mortero en aseos con refirada de escombro a camino a contenedor, con transporte a vertedero autorizado. Aseo 1 1 1 3,80 3,80 Aseo 2 1 6,20 Aseo 3 y 4 1 11,50 11,50 Demolición de solera bajo solado, para nivelar los pavimentos entre pasillo y asos, con refirada de escombro a camino o contenedor, con transporte a vertedero autorizado. Aseo 1 1 3,80 3,80 Aseo 2 1 6,20 Demolición de solera bajo solado, para nivelar los pavimentos entre pasillo y asos, con refirada de escombro a camino o contenedor, con transporte a vertedero autorizado. Aseo 1 1 3,80 3,80 Aseo 2 1 6,20 10,00 34,25 342,5 D1,11 ud CLAUSURA ACOMETIDAS DE AGUA Revisión de las disfintas acometidas de agua, al conjunto de edificios, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder refejar posteriormente en planos su antigua ubicación y características egenerales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes. 1 1,00 1,00 154,92 154,9 Und RETIRADA INSTALAC ELÉCTRICA Levantado de instalación eféctrica actual en zonas de actuación. Por medios manuales o mecánicos. Incuso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 4 4,00 1,00 34,50 138,00			۷	1,95	3,00 –	11,70		0.05	
Demolición de pavimento existente de badosas y mortero en aseos con retirada de escombro a camion o contenedor, con transporte a vertedero autorizado. Aseo 1 1 3,80 3,80 Aseo 2 1 6,20 6,20 Aseos 3 y 4 1 11,50 111,50 11,50 21,50 18,65 400,9 01.10 m2 PICADO DE SOLERA Demolición de solera bajo solado, para nivelar los pavimentos entre pasillo y asos, con retirada de escombro a camion o contenedor, con transporte a vertedero autorizado. Aseo 1 1 3,80 3,80 Aseo 2 1 6,20 10,00 34,25 342,5 01.11 ud CLAUSURA ACOMETIDAS DE AGUA Revisión de las distintas acometidas de agua, al conjunto de edificios, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriomente en planos su antigua ubicación y características generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes. 1 1,00 1,00 154,92 154,9 01.12 ud RETIRADA INSTALAC ELÉCTRICA Levantado de instalación eléctrica actual en zonas de actuación. Por medios manuales o mecánicos. Incuso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 4 4,00 4,00 34,50 138,0	21.00	o presou loión de coi as					117,12	9,65	1.130,21
mion o contenedor, con transporte a vertedero autorizado. Aseo 1 1 3,80 3,80 Aseo 2 1 6,20 Aseos 3 y 4 1 11,50 11,50 21,50 18,65 400,9 01.10 m2 PICADO DE SOLERA Demotición de solera bajo solado, para nivelar los pavimentos entre pasillo y asos, con retirada de escombro a camion o contenedor, con transporte a vertedero autorizado. Aseo 1 1 3,80 3,80 Aseo 2 1 6,20 10,00 34,25 342,5 01.11 ud CLAUSURA ACOMETIDAS DE AGUA Revisión de las distintas acometidas de agua, al conjunto de edificios, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total, corte del fluido mediante taponado con llave de civierre, e informe contrastado de su calcusura, se realizarár los corquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y características generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes. 1 1,00 1,00 154,92 154,9 01.12 ud RETIRADA INSTALAC ELÈCTRICA Levantado de instalación eléctrica actual en zonas de actuación. Por medios manuales o mecánicos. Incuso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 4 4,00 4,00 34,50 138,0	01.09								
Aseo 2		-			os con retirada de e	scombro a ca-			
Aseo 3 y 4 1 11,50 11,50 11,50 21,50 18,65 400,9 101.10 m2 PICADO DE SOLERA Demolición de solera bejo solado, para nivelar los pavimentos entre pasillo y asos, con retirada de escombro a camion o contenedor, con transporte a vertedero autorizado. Aseo 1 1 3,80 3,80 3,80 Aseo 2 1 6,20 10,00 34,25 342,5 10,111 ud CLAUSURA ACOMETIDAS DE AGUA Revisión de las distintas acometidas de agua, al conjunto de edificios, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y características generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes. 1 1,00 154,92 154,9 1,100 154,92 154,9 1,100 154,92 154,9 1,100 1,00 34,50 1,30,00 1,00 34,50 1,30,00 1,00 34,50 1,30,00 1,00 34,50 1,30,00 1,00 34,50 1,30,00 1,00 34,50 1,30,00 1,00 34,50 1,30,00 1,00 34,50 1,30,00		Aseo 1	1	3,80		3,80			
Demolición de solera bajo solado, para nivelar los pavimentos entre pasillo y asos, con retirada de escombro a camion o contenedor, con transporte a vertedero autorizado. Aseo 1 1 3,80 3,80 4,20 10,00 34,25 342,5 10,00 34,25 34		Aseo 2	1	6,20		6,20			
Demolición de solera bajo solado, para nivelar los pavimentos entre pasillo y asos, con retirada de escombro a camion o contenedor, con transporte a vertedero autorizado. Aseo 1 1 3,80 3,80 Aseo 2 1 6,20 10,00 34,25 342,5 10,00 34,25 342,5 10,11 ud CLAUSURA ACOMETIDAS DE AGUA Revisión de las distintas acometidas de agua, al conjunto de edificios, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriomente en planos su antigua ubicación y características generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes. 1 1,00 154,92 154,9 1,00 154,92 154,9 1,00 34,50 138,0		Aseos 3 y 4	1	11,50	_	11,50			
Demolición de solera bajo solado, para nivelar los pavimentos entre pasillo y asos, con retirada de escombro a camion o contenedor, con transporte a vertedero autorizado. Aseo 1 1 3,80 3,80 Aseo 2 1 6,20 10,00 34,25 342,5 10,111 ud CLAUSURA ACOMETIDAS DE AGUA Revisión de las distintas acometidas de agua, al conjunto de edificios, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su clausura, se realizarán los croquis perfinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y características generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes. 1 1,00 1,00 154,92 154,9 10.12 ud RETIRADA INSTALAC ELÉCTRICA Levantado de instalación eféctrica actual en zonas de actuación. Por medios manuales o mecánicos. Incuso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 4 4,00 4,00 34,50 138,0							21,50	18,65	400,98
escombro a camion o contenedor, con transporte a vertedero autorizado. Aseo 1 1 3,80 3,80 Aseo 2 1 6,20 10,00 34,25 342,5 101.11 ud CLAUSURA ACOMETIDAS DE AGUA Revisión de las distintas acometidas de agua, al conjunto de edificios, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y características generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes. 1 1,00 1,00 154,92 154,9 101.12 ud RETIRADA INSTALAC ELÉCTRICA Levantado de instalación eléctrica actual en zonas de actuación. Por medios manuales o mecánicos. Incuso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 4 4,00 4,00 34,50 138,0	01.10								
Aseo 2 1 6,20 10,00 34,25 342,5 10.111 ud CLAUSURA ACOMETIDAS DE AGUA Revisión de las distintas acometidas de agua, al conjunto de edificios, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su clausura, se realizarán los croquis perfinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y características generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes. 1 1,00 1,00 154,92 154,9 1.12 ud RETIRADA INSTALAC ELÉCTRICA Levantado de instalación eléctrica actual en zonas de actuación. Por medios manuales o mecánicos. Incuso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 4 4,00 4,00 34,50 138,0		_				con retirada de			
10,00 34,25 342,5 101.11 ud CLAUSURA ACOMETIDAS DE AGUA Revisión de las distintas acometidas de agua, al conjunto de edificios, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y características generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes. 1 1,00 1,00 154,92 154,9 101.12 ud RETIRADA INSTALAC ELÉCTRICA Levantado de instalación eléctrica actual en zonas de actuación. Por medios manuales o mecánicos. Incuso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 4 4,00 4,00 34,50 138,0		Aseo 1	1	3,80		3,80			
D1.11 ud CLAUSURA ACOMETIDAS DE AGUA Revisión de las distintas acometidas de agua, al conjunto de edificios, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y características generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes. 1 1,00 1,00 154,92 154,9 101.12 ud RETIRADA INSTALAC ELÉCTRICA Levantado de instalación eléctrica actual en zonas de actuación. Por medios manuales o mecánicos. Incuso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 4 4,00 4,00 34,50 138,0		Aseo 2	1	6,20	_	6,20			
Rev isión de las distintas acometidas de agua, al conjunto de edificios, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y características generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas ex istentes. 1 1,00 1,00 154,92 154,9 1,00 154,92 154,9 1,00 154,92 154,9 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0							10,00	34,25	342,50
mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y características generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes. 1 1,00 1,00 154,92 154,9 11.12 ud RETIRADA INSTALAC ELÉCTRICA Levantado de instalación eléctrica actual en zonas de actuación. Por medios manuales o mecánicos. Incuso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 4 4,00 4,00 34,50 138,0	01.11	ud CLAUSURA ACOMETIDA	AS DE AGUA						
total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y características generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes. 1 1,00 1,00 154,92 154,9 101.12 ud RETIRADA INSTALAC ELÉCTRICA Levantado de instalación eléctrica actual en zonas de actuación. Por medios manuales o mecánicos. Incuso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 4 4,00 4,00 34,50 138,0		Revisión de las distintas acom	netidas de agua, al co	onjunto de edi	ficios, identificando s	su procedencia			
realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y características generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas ex istentes. 1 1,00 1,00 154,92 154,9 1,00 15		·			•				
características generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes. 1 1,00 1,00 154,92 154,9			•						
1 1,00 1,00 154,92 154,9 1,00 154,92 154,9 1,00 154,92 154,9 1,00 1,00 154,92 154,9 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0		características generales (cauda				-			
1,00 154,92 154,9 1,00 154,92 1		Melidas exisientes.	1			1 00			
Ud RETIRADA INSTALAC ELÉCTRICA Levantado de instalación eléctrica actual en zonas de actuación. Por medios manuales o mecánicos. Incuso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 4 4,00 4,00 4,00 34,50 138,0			1		-	1,00	1.00	15/1.02	15/ 00
Levantado de instalación eléctrica actual en zonas de actuación. Por medios manuales o mecánicos. Incuso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 4 4,00 4,00 34,50 138,0	01 12	ud RETIRADA INSTALAC E	I ÉCTRICA				1,00	154,92	154,92
Incuso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 4 4,00 4,00 34,50 138,0	V1.12			antinnián D					
4,00 34,50 138,0		Incuso limpieza y retirada de o							
			4			4,00			
TOTAL CADÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 17 375 6					=		4,00	34,50	138,00
		TOTAL CADÍTULO 01 A	CTIIACIONES DD	EVIAS V DI	EMOLICIONES				17.375,62

Cod. Validación: 7LDRD6M4GF4RG356QNYGRSHLL Verificación: https://lema.sedelectronica.es/ Verificación: https://lema.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la piataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 29



22 de agosto de 2025 Página

REFORMA Y ADECUACIÓN DE ASEOS EN LA CASA CONSISTORIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS L	ONGITUD AN	ICHURA A	LTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORT
	CAPÍTULO 02 ALBAÑILE	RIA, REVESTIMIE	NTOS Y AC	CABADOS					
2.01	m2 TABIQUE 13/13/48/13/13	PLACAS ANTIHUME	EDAD DE YE	so					
	m2 TABIQUE 13/13/48/13/13, todas ellas de Antihumedad, at nizado de canales horizontales so tratamiento de cintas y past cinta corrida sin deducción de l	ornilladas dos a cada y montantes verticale as para juntas. Totalme	lado de una e s de 48 mm	estructura m con modulad	etálica de ción de 6	e acero galva- 600 mm, inclu-			
	aseos p 1	1	2,80		3,00	8,40			
	·	2	1,70		3,00	10,20			
					_		18,60	45,65	849,0
2.02	m2 FALSO TECHO 13/HF47.	PLACA ANTIHUME	DAD DE YES	O LAMINA	DO				
	m2 TECHO 13H/F47. Techo de espesor atornillada a una es das cada 500 mm y suspendic tratamiento de cintas y pastas i ni tabicas ni cortineros ni fosea	structura metálica de ad las del forjado mediant para juntas. Totalmente	cero galvaniz te cuelgues co	ado de maes ombinados d	stras de 4 ada 1000	17x17 modula- 0 mm, incluso			
	Aseo 1	1	3,80			3,80			
	Aseo 2	1	6,20			6,20			
	Aseos 3 y 4	1	11,50		_	11,50			
							21,50	39,68	853,
2.03	m2 AISLAMIENTO. LANA M AISLAMIENTO LANA MINE		instalación d	o nanol do l	ana mine	oral do 50 mm			
	de espesor.	IVAL 30. Sulfillilisilo e	HISIAIACIOITU	e paner de i	ana mine	siai de 30 mm			
	techos Aseo 1	1	3,80			3,80			
	Aseo 2	1	6,20			6,20			
	Aseos 3 y 4 Tabiques:	1	11,50			11,50			
	i abiques.	1		1,00	2,80	2,80			
		1		2,00	1,70	3,40			
• • •							27,70	9,68	268,1
2.04	m2 ALICATADO	to D:\/:D: booto 356/n	a2 1/0/ / 20v	(20 am aola	oodo col	bro una cunar			
	Alicatado con gres esmaltado de P:V:P: hasta 35€/m2 1/0/-/-, 20x30 cm, colocado sobre una super- ficie soporte de fábrica en paramentos interiores, mediante mortero de cemento M-5, con junta; con cantoneras de aluminio.								
	Aseo 1	2	1,80	2,60		9,36			
		2	2,30	2,60		11,96			
	Aseo 2	2	1,87	2,60		9,72			
		2	2,30	2,60		11,96			
		2	1,60	2,60		8,32			
		2	1,15	2,60		5,98			
	Aseo 3	2	1,50	2,60		7,80			
		2	2,80	2,60		14,56			
	Aseo 4	2	2,25	2,60		11,70			
		2	1,95	2,60		10,14			
	Acceso	2	1,68	2,60		8,74			
		2	1,71	2,60	_	8,89			
2.05	m2 SOLADO CERÁMICO AI	NTINESI IZANTE					119,13	52,21	6.219,7
2.00	Solado de baldosa de gres po		te, P.V.P. 45	5 €,/m2. rec	ibido con	n mortero cola.			
	i/rejuntado con lechada de cem celanico o similar asi como lec	iento blanco y limpiez							6.219,7
	Aseo 1	1	3,80			3,80			
	Aseo 2	1	6,20			6,20			贝处
		•	-,			5,25			

REFORMA Y ADECUACIÓN DE ASEOS EN LA CASA CONSISTORIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LO	NGITUD ANCHURA ALTURA	A PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Aseos 3 y 4	1	11,50	11,50			
					21,50	66,14	1.422,01
02.06	ud PUERTA DE PASO MOD	ELO CASTELLANO					
	Suministro y colocación de pu x 35, modelo similar a las ac 90x29 y jambas 90x13/10 e in	tuales, mecanizada co	n 3 pernios y picaporte petaca				
		3		3,00			
					3,00	396,97	1.190,91
02.07	ud REPARACIÓN PUERTAS	S MADERA					
	Repararación de puertas de ma dera en su color natural. Inclus do, acabado a escoger por D.f	o tratamiento de la mad	lera con dos manos de barniz a	al agua sanitana-			
	Aseos P.B	2		2,00			
					2,00	421,50	843,00
02.08	m2 PINTURA PLÁSTICA CO	LOR PAR. VERTICAL	.ES				
	Pintura plástica con textura lis yeso, mano de fondo con impr manos de acabado con pintura	imación a base de cop	olímeros acrílicos en suspensió				
	Acceso aseos	1	1,70 3,0	5,10			
					5,10	11,00	56,10
02.09	m2 PINTURA PLÁSTICA CO	LOR BLANCO PAR.	HORIZONTALES				
	Pintura plástica con textura lisa cales interiores de yeso proye en dispersión acuosa y dos m	ctado o placas de yeso	laminado, mano de fondo con	-			
	Aseo 1	1	3,80	3,80			
	Aseo 2	1	6,20	6,20			
	Aseos 3 y 4	1	11,50	11,50			
					21,50	9,50	204,25
02.10	m2 PICADO Y REJUNTADO						
	Picado de revestimiento de pa del paramento con cepillo de a cal.	•	• •	•			
	Aseo 1	1	1,80 3,0				
	Aseo 2	1	3,15 3,0				
	Aseo 3 Aseo 4	1	1,50 3,0 1,60 3,0				
	ASE0 4	ı	1,00 3,0	4,00			
02.11	ud SUSTITUCIÓN RADIARO	ndee.			24,15	97,68	2.358,97
VZ.11	Sustitución de radiadores actua		le aluminio, incluso modificació	on de las instala-			
	ciones.						
		4		4,00			
02.12	ud ACCESORIOS ASEOS				4,00	343,00	1.372,00
	Accesorios de asos, a justifica	r.					
	Aseos	4		4,00			
		·			4,00	250,00	1.000,00
02.13	ud DANEI DE MADERA 42	5v40 cm			4,00	200,00	1.000,00
UZ. 13	ud PANEL DE MADERA 12	JA4U CIII					

Sustitución de paneles de madera de pino de medidas 125x40 cm, que se encuentren en mal estado del lucemario. Con acabado similar al actual. Incluso tratado del mismo.

10

10,00

Cód. Validación: 7LDRD6M4GF4RG356QNYGRSHLL Verificación: https://lerma.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la piataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 29

REFORMA Y ADECUACIÓN DE ASEOS EN LA CASA CONSISTORIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LO	ONGITUD A	ICHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
						10,00	95,00	950,00
02.14	m2 TRATAMIENTO DE MAD	ERA DE LUCERNAR	10					
	Tratamiento de la madera del lu madera, con una mano de fond nos de lasure satinado para ex drófugo, poro abierto; acabado Incluso sellados, con reparacio cuentren en mal estado.	o de protector al agua terior, protector decora a elegir por la D.F.	para la mad tivo para la r	lera (para unificar o nadera, resistente a	color) y dos ma- rayos U.V., hi-			
		1	10,00	10,50	105,00			
						105,00	26,38	2.769,90
02.15	m REPARACIÓN DE CANA	LÓN OCULTO DE LI	JCERNARIO)				
	Revisión y reparación de car existentes.	nalón oculto del luceri	nario, incluso	nuevas embocad	luras a bajantes			
		2	10,00		20,00			
		2	10,50		21,00			
						41,00	18,00	738,00
	TOTAL CAPÍTULO 02 A	LBAÑILERIA, RE\	/ESTIMIEN	ITOS Y ACABAI	os			21.095,27

REFORMA Y ADECUACIÓN DE ASEOS EN LA CASA CONSISTORIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTU	JRA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 03 FONTANER	IÍA, SANEAMIENTO Y CALEFACCIÓN				
03.01	ud INSTALACIÓN DE FONT	ANERÍA PARA UN ASEO				
	lado para las redes de agua fría	n aseo tomas para lavabo e inodoro, con tubería o y caliente sanitaria, y con PVC para los desagragüe se entregarán con tapones. Conectado el sar	ües. Con llaves de			
	aseos	4	4,00			
				4,00	535,30	2.141,20
03.02	ud INODORO					
		loro de tanque bajo de porcelana vitrificada blanca, arte proporcional de manguetón de desagüe, meca				
		2	2,00			
				2,00	365,80	731,60
03.03	Ud INODORO ADAPTADO M	IARCA ROCA				
	puesto por taza con salida dual canismo de alimentación y me	doro completo, Roca, de tanque bajo para movili con juego de fijación incluido, tanque de alimentac canismo de doble descarga 6/3 l y tapa y asien histro e instalación de barras laterales.	ión inferior con me-			
		2	2,00			
				2,00	745,20	1.490,40
03.04	ud LAVABO S/ENCIMERA					
	Suministro y montaje de lav abo	porcelánico.				
		5	5,00			
				5,00	442,50	2.212,50
03.05	ud GRIFERÍA DE LAVABO					
	denilla, cubreagujeros y llaves	ería para lavabo, en color cromado, con desagüe co de escuadra y ramalillos cromados. Incluso parte nto y desagüe. Totalmente instalado.	•			
		5	5,00			
				5,00	165,42	827,10
	TOTAL CAPÍTULO 03 F	ONTANERÍA, SANEAMIENTO Y CALEFAC	CIÓN			7.402,80

Cod. Validación: 7LDRD6M4GF4RG356QNYGRSHLL Verificación: https://lerma.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 29



REFORMA Y ADECUACIÓN DE ASEOS EN LA CASA CONSISTORIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 04 INSTALAC	ONES DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN				
4.01	ud LINEAS DE DISTRIBUCI	ON. 5 CIRCUITOS CANALIZADO.				
		-		1,00	147,95	147,95
14.02	ud LINEA RAPARTIDORA Y	LINEA DERIV. INDIV. 2X10mm.				
		-		1,00	68,90	68,90
14.03	ud MOD. DE MEDIDA T/ Al.	INTERIOR CON FUS. 63A. BUC.				
		-		1,00	125,39	125,39
14.04	ud PUNTOS DE LUZ SENCI	LOS BLANCO		1,00	120,00	120,00
		-		5,00	35,50	177,50
14.05	ud TOMA DE CORRIENTE 2	5A. INSTALADO.		5,00	33,30	177,50
		- -				
4.06	ud TOMAS DE CODDIENTE	16A. SERIE EFAPEL BLANCO		2,00	51,27	102,54
4.00	ud TOMAS DE CORRIENTE	10A. SERIE EFAPEL BLANCO				
				2,00	45,20	90,40
4.07	ud AROS CIRCULAR BL. B	ASCULANTES CON LAMPARA LED 6 W.				
		-		5,00	42,60	213,00
4.08	ud ROZADO CANALIZACIO	NES ELECTRICAS				
		-		1,00	218,83	218,83
14.09	ud BLQ.AUT.EMER.90 Lúm					
	fabricada según normas EN 60 ensayo (LCOE) y marca N de sorios. Cumple con las direc cumplimiento. Alimentación 230 cambiables, materiales resisten dores, puesta en marcha por te	o G5, IP 42 IK 07clase II de 90 lúm, con lámpara fluc 598-2-22, UNE 20 392-93(fluo), autonomía 1 hora.Con producto certificado, para instalación saliente o empot ivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tensió IV, 50/60Hz.Acumuladores estancos de Ni-Cd, alta tr tes al calor y al fuego. 2 leds indicadores de carga d emando, bornas protegidas contra conexión accidental cesorios de anclaje y conexionado.	n certificado de rable sin acce- ón, de obligado emperatura, re- e los acumula-			
		-		5,00	58,69	293,45
4.10	ud LUMIN.ESTANCA DIF.PG	DLICAR.2x36 W.HF				
	reforzado con fibra de vidrio, di Fijación del difusor a la carcasa grados. Equipo eléctrico formad	olástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, cuer iusor transparente prismático de policarbonato de 2 mr sin clips gracias a un innovador concepto con puntos o por reactancias electrónicas, portalámparas, lámpara conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios	m. de espesor. de fijación inte- s fluorescentes			
		-		4,00	24,43	97,7
	TOTAL CAPÍTULO 04 II	ISTALACIONES DE ELECTRICIDAD E ILUM	INACIÓN			1.535,6 £
						293,445 97.7. 97.7. DRDBMAGF4RG356Q\$(\$\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
						ŏ

22 de agosto de 2025

REFORMA Y ADECUACIÓN DE ASEOS EN LA CASA CONSISTORIAL

CODIGO	DESCRIPCION	UDS LONGITUD ANCHURA	ALTURA PARCIALE	S CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 05 SEGURIDA	AD Y SALUD				
05.01	CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD Ud SEGURIDAD DURANTE LA OBRA P.A. de seguridad y salud para el correcto discurrir de las obras, incluyendo protecciones colectivas necesarias así como equipos de protección individual, señalización, instalaciones de bienestar y mano de obra de seguridad. Según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. Y según Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 1 1,00 1,00 350,00 TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD.					
	necesarias así como equipos ono de obra de seguridad. Seç mas de Seguridad y Salud en Y según Real Decreto 2177/21215/1997, de 18 de julio, por para la utilización por los traba	de protección individual, señalización, instalad yún el Real Decreto 1627/1997, de 24 de oc las Obras de Construcción. 2004, de 12 de noviembre, por el que se el que se establecen las disposiciones mínir	tiones de bienestar y m tubre, disposiciones mí modifica el Real Decre nas de seguridad y sal	na- ni- eto ud		
		1	1,0	00		
				1,00	350,00	350,00
	TOTAL CAPÍTULO 05 S	SEGURIDAD Y SALUD				350,00



22 de agosto de 2025 Página

REFORMA Y ADECUACIÓN DE ASEOS EN LA CASA CONSISTORIAL


	TOTAL	ES IION RESIDUOS					48.499.37
	TOTAL CAPÍTULO 06 G	ESTION RESIDUOS					740,00
					1,00	740,00	740,00
		1	_	1,00			
	•	os generados por las obras, en aplicación ón y gestión de Residuos de la construcción e residuos.					
06.01	ud. COSTE GESTIÓN RESIDI	JOS					
	CAPÍTULO 06 GESTION F	RESIDUOS					
CODIGO	DESCRIPCION	UDS LONGITUD ANCHUR	A ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE





6.- Planos

1.- Situación















Cod. Validación: 7LDRD6M4GF4RG356QNYGRSHLL Verificación: https://lerma.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 29








2.- Croquis aseos






Cod. Validación: 7LDRD6M4GF4RG356QNYGRSHLL Verificación: https://erma.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 29











Cod. Validación: 7LDRD6M4GF4RG356QNYGRSHLL Verificación: https://lema.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 29







7.- <u>Documentación fotográfica</u>




Cód. Validación: 7LDRD6M4GF4RG356QNYGRSHLL Verificación: https://lemna.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 29









Cod. Validación: 7LDRD6M4GF4RG356QNYGRSHLL Verificación: https://lema.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 29









Cód, Validación: 7LDRD6M4GF4RG356QNYGRSHLL Verificación: https://lema.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 29









Cód, Validación: 7LDRD6M4GF4RG356QNYGRSHLL Verificación: https://lema.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 29









Cod. Validación: 7LDRD6M4GF4RG356QNYGRSHLL Verificación: https://lerma.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 29










Cód, Validación: 7LDRD6M4GF4RG356QNYGRSHLL Verificación: https://lema.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 29










Cód, Validación: 7LDRD6M4GF4RG356QNYGRSHLL Verificación: https://lema.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 29









Cód, Validación: 7LDRD6M4GF4RG356QNYGRSHLL Verificación: https://lema.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 29










Tipo de andamio a colocar en patio para reparar lucernario



Lucernario a rehabilitar












Lucernario a rehabilitar



Lucernario a rehabilitar











Cod. Validación: 7LDRD6M4GF4RG356QNYGRSHLL Verificación: https://lerma.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 29













Cod. Validación: 7LDRD6M4GF4RG356QNYGRSHLL Verificación: https://lerma.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 29

